

# 双良溴化锂中央空调直燃机维保装置检修

双良直燃机组维保装置检修机组使用一段时间之后，双良直燃机组维保密封元件(橡胶等)出现老化,造成密封不严,直燃机组漏气容易进入氧气,形成腐蚀。电器元件老化,造成漏电,误动作甚至烧毁显示屏,程序控制器等元件。北京双良直燃机组维保铜管腐蚀和结垢,造成铜管破裂和传热效果下降。溴化锂溶液发生质变对机组形成腐蚀。所以必须对机组进行每年一次维护保养。以保证直燃机组高效安全的运行,防止故障的发生,延长机组的使用寿命。

双良直燃机组维保装置检修:

- (1) 水靶流保护装置检修: 冷温水温度保护装置、冷却水靶流保护装置检修。检查靶流开关动作是否灵活,断水实验是否报警。根据检查、实验结果,决定是否更换靶流开关;
- (2) 高发超温保护装置检修: 检查高发温度探头是否失灵,显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检查结果决定是否更换温度探头。
- (3) 高发压力控制器检修: 检查高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片;
- (4) 高发液位、冷剂液位保护检修: 检修液位探头,确保线头连接牢固,传感液位信号准确。
- (5) 屏蔽泵绝缘检修: 检查屏蔽泵接线,绝缘是否良好,运行温度温度是否正常。

## 二手制冷设备回收网

无锡新天马制冷有限公司

中国空调制冷设备论坛